


Søknad om dispensasjon fra fredning av Skudeneshavn kulturmiljø – gnr. 57 bnr. 514 - Veibellsbakken 8 – Karmøy kommune

Saken gjelder

I forbindelse med rehabilitering av eksisterende piper søkes det om dispensasjon fra fredningen av Skudeneshavn kulturmiljø på gnr. 57 bnr. 514.

Navn på eiere:

Govert Edvar Grindhaug og Mathias Reitan Gilberg.



Bilde 1. Eiendommens beliggenhet i kulturmiljøet.

Begrunnelse

Grunnen til at det søkes om dispensasjon er at det i forbindelse med rehabilitering og brannsikring av pipene til bolighuset er nødvendig å sette inn rør i pipene. Utløpet på røret vil få en liten metallhatt på oversiden av pipen. Dette har blitt akseptert ved andre piperehabiliteringer, men vi mener derimot at dette er skjemmende for huset. Etter samtale med godkjent murer Tor Gismervik har vi fått vite at det er derimot ikke er nødvendig med hatt over røret dersom det brukes skiferhelle på toppen av pipen. Som man kan se på bilde 2 så har det tidligere vært brukt skiferheller på pipene til huset. Vi ønsker derfor å sette opp skiferheller på pipene, da vi mener at dette må kunne ses som et mer historisk korrekt tiltak, enn den lille hatten over røret. Vi registrerer også at flere hus har fått satt opp skiferheller i det siste, som vist på bilde 3.

Skiferhellene vil ikke få maskinelt sagde, men hugde kanter, for å etterstrebe et mest historisk korrekt uttrykk. Det vil også bli brukt gjenbrukt teglstein til klossene under skiferhellene. Vi ønsker også å søke om å få sette opp en stein på toppen av skiferhellene som man kan se på bilde 4. Dersom dette ikke lar seg gjøre ber vi om at det gis dispensasjon til skiferheller uten stein på toppen. Se også skisser av tiltakets virkning på bilde 5-7.

Se bilde 8 og 9 for dagens utforming av pipene

Vennlig hilsen


Govert Edvar Grindhaug og Mathias Reitan Gilberg



Bilde2: Det har tidligere vært brukt skiferheller på pipene.



Bilde 3: Eksempel på nabo som har fått satt inn rør i pipen og montert skiferhelle på toppen. Man kan så vidt skimte røret.



Bilde 4: Ønsket utforming av piper. Røret som så vidt vil stikke opp er vist mellom klossene.



Bilde 5: Dagens utforming



Bilde 6: Piper med skiferheller.



Bilde 7: Piper med skiferheller og stein – ønsket utforming.



Bilde 8: Eksisterende situasjon, sett fra Søragedå



Bilde 9: Eksisterende situasjon, sett fra privat bakgård.