



Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll

Dato: 07.09.2022

Racin Tjøsvoll, Esebjør 40

Dokumentnummer: 22/7949-1

4270 ÅKREHAMN

Deres referanse:

Saksbehandler: Wilhelm Trodahl

gnr. 17, bnr. 7 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Nordre Ådlandsveg 45, som ble kontrollert 2. september 2022.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Veite ut av septiktanken er tett og den kommer opp nede på marka ved traktorspor.

Det mangler dykkert på utløp fra septiktank.

Det kommer også inn mold og stein i tank som lager problemer ved tømning. Tank lokket må sikres slik at det ikke kommer inn mold og stein i tank. Det enkleste her er å legge på en betong ring oppå eksisterende lokk slik at lokk kommer over bakken.

Se vedlagt tilsynsrapport med bilder av manglende dykkert og veite.

Avviket må utbedres innen 07.10.2022 og tilbakemeldes med bilder til post@karmoy.kommune.no merk med Gnr. 17 , bnr. 7 retting av avvik etter tilsyn.

Med hilsen

Wilhelm Trodahl
tilsyn og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Nordre Ådlandsveg 45 17 7
Manglende eller defekt dykker