

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12  
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 02.09.2022

**Karmøy Kommune**

Underskrift

**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier: Solveig E. G. Tjøsvoll	Abb. nr:3716	
Adresse: Nordre Ådlandsveg 45	Byggeår: 1850	
G.nr./ B.nr: 17/7	Feste nr:	Koord:
Boligheter tilknyttet: Nei	Fritidshus: Nei	Kartblad:
Utslippstillatelse datert:	Ref. nr.	

**2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN**





**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12****REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 02/09/2022

Underskrift

**UTSLIPPET****Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon ..... Kunstig sandfilter .....

Annet: ..... Lukket Veite på dyrka mark .....

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja / Nei .....

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Sone .....

Er det gjort infiltrasjonstest: Ja / Nei .....

Målt infiltrasjonskapasitet:  $m^3/m^2$  d .....

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde  $m^3/d$  .....Grøftelengde / Spredeareal ..... m .....  $m^2$ 

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype .....

Lengde / Antall .....

Pukklag: Ja / Nei ..... Tykkelse .....

Er det brukt vaska pukk: Ja / Nei .....

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja / Nei ..... Type .....

Fordelingssystem (beskriv) .....

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr. ..... 1 ..... Bilder anlegget .....

**Utslippsledning**

Ledning: Type ..... Dimensjon .....

Plassering: Elv ..... Bekk ..... Åpent vann .....


Utslippsdybde: ..... m Avstand fra land: .....






Dykkert mangler på utløp på veite, veite er også tett da rør står fullt i vann, her skal det ikke være vann.

Test case  
of ment.  
Amples





Tol verte fur tank

5. 1000

1000

1000

1000





Åpen verte fra arkopsarbeidet





Muld og røtter/stein skal ikke i tanken

