


## Rehabilitering bolig Øyavegen 90

Bilde viser opprinnelig plassering av kranen. Kranen måtte flyttes under restaurering av bolig. Kranen var opprinnelig festet i bolig, men det tar seg dårlig ut med ferdig restaurert bolig med kranen på sin opprinnelige plassering. Kranen flyttes fra ytterkant brygge i vest mot øst og vil bli stivet av med stag i ny bod med solid reisverk og forankring i betong.



Bilde sett mot sør