

Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse
13-159 Finklavegen 21

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Teglstein
Rørlengde (m) 12,8

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Septik tank			
↑	0,00m	BCD	00:00 Start inspeksjon
	1,06m	FSB	00:18 Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12

Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-159 Finklavegen 21

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inn til hus

Nedre punkt

Septik tank

Dato for inspeksjonen

08.03.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning

Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131036.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131054.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131124.jpg

1,75m	FSB	00:28	Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 3-11
2,00m	FSC	00:39	A1 Forskjøvet skjøt, Vinkelforskjøvet, Klokken 3-11
3,08m	MEZ	01:02	Materialendring, PVC

Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-159 Finklavegen 21

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131146.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131155.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131220.jpg

3,56m	GR	01:15	Grenrør, Klokken 12-4
3,62m	REA	01:18	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
6,31m	GR	01:39	Grenrør, Klokken 9-1

Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-159 Finklavegen 21

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131232.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131258.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131319.jpg

6,43m	REA	01:42	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
8,77m	REA	02:04	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
10,44m	GR	02:21	Grennrør, Klokken 11-1

Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-159 Finklavegen 21

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131331.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131349.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_131400.jpg

10,62m	GR	02:26	Grenrør, Klokken 10-2
11,71m	GR	02:39	Grenrør, Klokken 1-3
11,83m	REA	02:43	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3


Inspeksjonsrapport

13-159 Finklavegen 21, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-159 Finklavegen 21

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_132933.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_132820.jpg

12,84m	BCE	08:34	Avslutt inspeksjon
14,01m	REA	07:28	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9

Inn til hus