



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Inspeksjons kum bak huset


Dato for inspeksjonen
11.05.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Teglstein
Rørlengde (m) 0,0

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



↑ Inspeksjons kum bak huset
↑ 0,00m BCD Start inspeksjon
0,00m IA Inspeksjonen avbrutt
Inn til hus