

Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
07.05.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Støpejern
Rørlengde (m) 2,3

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144216.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144220.jpg

Septik tank			
↑	0,00m	BCD	00:00 Start inspeksjon
	0,00m	2 FSB	00:03 Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom halbe og hele rørtykkelsen

Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
07.05.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms




Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144253.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144313.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144359.jpg



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
07.05.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210507_144901.jpg

2,30m IAB 01:55 Inspeksjonen avbrutt,
Hindring
Inn til hus