

Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
07.05.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Betong
Rørlengde (m) 3,4

Form
Høyde (mm) 125
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210507_145219.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210507_145326.jpg

Septiktank			
↓	0,00m	BCD	00:00 Start inspeksjon
	1,67m	3 FSB	00:45 Forskjøvet skjøt, Tverrforsjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.

Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
07.05.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210507_145347.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210507_145423.jpg

2,10m	3	FSB	00:57	Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen.
3,42m		BCE	01:21	Avslutt inspeksjon
Påkobling				