

Inspeksjonsrapport

13-180 Storhaugsvegen 10, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Sluk i dusj 1etg
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
02.12.2020
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Medstrøms

Adresse

13-180 Storhaugsvegen 10

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Plast
Rørlengde (m) 20,9

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn

Richard Pedersen

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104115.jpg

Sluk i dusj 1etg			
0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon
1,02m	GR	01:51	Grenrør, Klokken 2



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104327.jpg

Inspeksjonsrapport

13-180 Storhaugsvegen 10,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-180 Storhaugsvegen 10

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Sluk i dusj 1etg
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
02.12.2020
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104413.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104457.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104633.jpg

1,64m	RE	02:29	Retningsending, Klokken 3
2,11m	GR	03:12	Grenrør, Klokken 6
7,36m	1 DFP	04:22	Deformasjon fleksible rør og foringer, Punkt deformasjon, Klokken 6 , Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen



Inspeksjonsrapport

13-180 Storhaugsvegen 10,Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-180 Storhaugsvegen 10

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Sluk i dusj 1etg

Nedre punkt

Påkobling

Dato for inspeksjonen

02.12.2020

Inspeksjonsnummer

1

Inspeksjonsretning

Medstrøms



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104708.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104751.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104814.jpg

8,32m	GR	04:49	Grenrør, Klokken 3
9,80m	2 DF	05:24	Deformasjon fleksible rør og foringer, Klokken 12 , Deformasjonen er mellom 5 - 15 % av rørdimensjonen
10,28m	1 DF	05:40	Deformasjon fleksible rør og foringer, Klokken 6 , Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen

Inspeksjonsrapport

13-180 Storhaugsvegen 10,Risa AS
NORVAR
 By eller tettsted

Adresse
 13-180 Storhaugsvegen 10

Ledningsident
 Spillvann
Øvre punkt
 Sluk i dusj 1etg
Nedre punkt
 Påkobling

Dato for inspeksjonen
 02.12.2020
Inspeksjonsnummer
 1
Inspeksjonsretning
 Medstrøms




Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104837.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104859.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104923.jpg



Inspeksjonsrapport

13-180 Storhaugsvegen 10,Risa AS
NORVAR
 By eller tettsted

Adresse
 13-180 Storhaugsvegen 10

Ledningsident
 Spillvann
Øvre punkt
 Sluk i dusj 1etg
Nedre punkt
 Påkobling

Dato for inspeksjonen
 02.12.2020
Inspeksjonsnummer
 1
Inspeksjonsretning
 Medstrøms



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_104942.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_105030.jpg



Spillvann_Sluk i dusj 1etg_Påkobling_20201202_105221.jpg

