

## Inspeksjonsrapport

13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS  
**NORVAR**  
By eller tettsted

**Ledningsident**  
Spillvann  
**Øvre punkt**  
Stakeluke toalett  
**Nedre punkt**  
Påkobling

**Dato for inspeksjonen**  
06.05.2021  
**Inspeksjonsnummer**  
1  
**Inspeksjonsretning**  
Medstrøms

**Adresse**  
13-359 Tjøsvollvegen 81A

**Ledningstype** Spillvann  
**Føringmateriale**  
**Materiale** PVC  
**Rørlengde (m)** 19,3

**Form**  
**Høyde (mm)** 110  
**Bredde (mm)**

**Inspeksjonsmetode**  
**Operatørnavn** Rhys Kennedy

**Temperatur**  
**Rengjøring**



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122130.jpg

↓ Stakeluke toalett

0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon
0,26m	REA	00:11	Retningsendring, Prefabrikkert bend, Klokken 3



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122147.jpg

## Inspeksjonsrapport

13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

Adresse  
13-359 Tjøsvollvegen 81A

Ledningsident  
Spillvann  
Øvre punkt  
Stakeluke toalett  
Nedre punkt  
Påkobling

Dato for inspeksjonen  
06.05.2021  
Inspeksjonsnummer  
1  
Inspeksjonsretning  
Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122201.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122238.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122248.jpg

0,35m	GR	00:24	Grenør, Klokken 1-5
1,15m	REA	00:55	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
1,35m	GR	01:04	Grenør, Klokken 2-4


## Inspeksjonsrapport

13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

Adresse  
13-359 Tjøsvollvegen 81A

Ledningsident  
Spillvann  
Øvre punkt  
Stakeluke toalett  
Nedre punkt  
Påkobling


Dato for inspeksjonen  
06.05.2021  
Inspeksjonsnummer  
1  
Inspeksjonsretning  
Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122313.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122344.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122420.jpg

2,39m	GR	01:17	Grenrør, Klokken 8-10
4,24m	GR	01:42	Grenrør, Klokken 9-11
7,07m	REA	02:10	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9


## Inspeksjonsrapport

13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

Adresse  
13-359 Tjøsvollvegen 81A

Ledningsident  
Spillvann  
Øvre punkt  
Stakeluke toalett  
Nedre punkt  
Påkobling

Dato for inspeksjonen  
06.05.2021  
Inspeksjonsnummer  
1  
Inspeksjonsretning  
Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122435.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122500.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122506.jpg

8,21m	REA	02:20	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
10,33m	GR	02:43	Grennrør, Klokken 1-5
10,33m	GR	02:45	Grennrør, Klokken 7-11



## Inspeksjonsrapport

13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS  
**NORVAR**  
 By eller tettsted

**Ledningsident**  
 Spillvann  
**Øvre punkt**  
 Stakeluke toalett  
**Nedre punkt**  
 Påkobling

**Dato for inspeksjonen**  
 06.05.2021  
**Inspeksjonsnummer**  
 1  
**Inspeksjonsretning**  
 Medstrøms

**Adresse**  
 13-359 Tjøsvollvegen 81A



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122607.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122613.jpg



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122731.jpg

14,67m	REA	03:30	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
14,67m	GR	03:33	Grenrør, Klokken 11-1
18,91m	GR	04:22	Grenrør, Klokken 1-5

## Inspeksjonsrapport

**13-359 Tjøsvollvegen 81A, Risa AS**  
**NORVAR**  
**By eller tettsted**

**Adresse**  
13-359 Tjøsvollvegen 81A

**Ledningsident**  
Spillvann  
**Øvre punkt**  
Stakeluke toalett  
**Nedre punkt**  
Påkobling

**Dato for inspeksjonen**  
06.05.2021  
**Inspeksjonsnummer**  
1  
**Inspeksjonsretning**  
Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke toalett\_Påkobling\_20210506\_122745.jpg

19,31m BCE 04:30 Avslutt inspeksjon

Påkobling