

Karmøy kommune

Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: YCEG8780 Saksnummer: 2022/1242

Foretak

 S O LUND AS
Org.nr: 964340145
Klæhaugvegen 6
4270 ÅKREHAMN

★ **Kontakt**
OLE LUND

 **Telefon**
91849451

 **Mobil**
91849451

 **Epost**
ole@so-lund.no

Kontaktperson

 LUND OLE

 **Telefon**
91849451

 **Telefon**
91849451

 **Epost**
ole@so-lund.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
FINKLAVEGEN 11

★ **Gårds- og bruksnummer**
13/172

★ **Bygningsnummer**
9383417

★ **Bolignummer**
H0101

Eier/tiltakshaver

 Bårdsen Runar
Finklavegen 11
4270 Åkrehamn
NORGE

 **Epost**
-

★ **Telefon**
-

 **Mobil**
-

Eiendom

★ **Gårds- og bruksnummer**
13/172

 **Adresse**
Finklavegen 11

 **Eier**
Bårdsen Runar, Finklavegen 11, 4270 Åkrehamn

 **Eier**
Bårdsen Hanne Klæhaug, Finklavegen 11, 4270 Åkrehamn

Arbeid som skal utføres

- ★ **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
- ★ **Bygningstype**
Bolig
- 📄 **Beskrivelse av tiltaket**
UTSKIFTING AV KLOAKK ETTER PÅLEGG FRA KARMØY KOMMUNE
- ★ **Type arbeid**
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig
- 🕒 **Tiltakets planlagte varighet**

Oppstartsdato	Ferdigdato
06.02.2023	17.02.2023

Beskrivelse av stikkledninger

- ★ **Spillvann**
Utskifting av ledning
Tilkobling
Stikk avløp (STK)
Kobles til ledning av type SP PVC på 110 mm
- ★ **Overvann**
Utskifting av ledning
Tilkobling
Stikk overvann (STO)
Kobles til ledning av type OV PVC på 110 mm


Utvendig utstyr

- 🔗 **Overvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)
- 🔗 **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Eier: Privat (bygningseier)
- **Stake og spylekum**
Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Rett kjegle, Dimensjon: 110 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm (82), Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

Det søkes om og koble ut septiktank da denne lekker og er i dårlig stand.

