



OPPDRAK ID #KAH1882

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-02-10

Lokasjon Vestre Karmøyveg 209b, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/8156ffc2-01db-4179-8b5e-b131ff0aeb1d/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/8156ffc2-01db-4179-8b5e-b131ff0aeb1d/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg_209B.docx \(https://admin.zapit.no/report/8156ffc2-01db-4179-8b5e-b131ff0aeb1d/media/attachment/2dd9651c852760dcce43b06b4237b0c5d0b5646b.docx\)](https://admin.zapit.no/report/8156ffc2-01db-4179-8b5e-b131ff0aeb1d/media/attachment/2dd9651c852760dcce43b06b4237b0c5d0b5646b.docx)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.



Fra grøft mot hus

Dato 2023-02-10	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 209b, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Står vann enkelte plasser på strekket.

1:2665	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra grøft mot hus		
	50,20m	KM-IT	Kum, Type: Ikke tilgjengelig		
	50,40m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	50,50m	RE-KL03	Retningsendring, Kl3		
	71,20m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	81,10m	IF	IF	Inspeksjon fullført ca 81 meter i rør	

Konklusjon
Røret bør utbedres

Foto fra Fra grøft mot hus



SI 0,00m Fra grøft mot hus



VN 50,40m Vannivå, Gradering 2



fra stikk i grøft mot vestre
karmøveg 209b 110 sp

14:13:26 10-FEB-2023

71.15m

VN 71,20m Vannivå, Gradering 2



