
Emne: Vs: 15-1425, Falkenhaugvegen 55 -svar på mangel
Til: Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>
Sendt: 23.02.2023 15:44:17
Fra: Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>

Med hilsen

Ingvill Granodd

E-post: igr@karmoy.kommune.no

Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



KARMØY
KOMMUNE




Fra: Daniel Carlito Kro Frøyland <daniel@rabla.no>
Sendt: torsdag 23. februar 2023 15:23
Til: Ingvill Granodd <igr@karmoy.kommune.no>
Emne: 15-1425, Falkenhaugvegen 55 -svar på mangel

Tiltak radon

Som tiltak for utbedring etter radon måling ble det satt inn ekstra ventil i yttervegg i rom hvor verdien var høyere enn hva som er godkjent, dette ble gjort for å få en bedre utlufting og en generelt bedre ventilasjon kjeller etasje.

Daniel Kro Frøyland

Rabla, Teknisk Tegner



46635609

Bleikmyrvegen 9

Vedavågen, 4276

<http://rabla.no>