


Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen Overvann	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Drensrør 1 Drensrør 2 Motstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Plast	
Anmerkning:				

0.00m (Drensrør 1)

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:01	(1)
5.45m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:23	(2)
8.53m		DF1	Deformasjonen er 5% eller mindre av rørdimensjonen, av;på 9 O'Clock til 1 O'Clock Punkt deformasjon	0%	00:00:35	(3)
16.37m		RE	Retningsending av;på 12 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:57	(4)
16.37m		IF	Inspeksjon fullført	0%	00:01:03	(5)



16.37m (Drensrør 2)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)