

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen Spillvann	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Septiktank Mot hovedledning Medstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale: Anmerkning:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Polyvinylklorid	

0.00m (Septiktank)

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:03	(1)
0.39m		RE	Retningsending av;på 6 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:09	(2)
1.46m		RE	Retningsending av;på 6 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:13	(3)
2.66m		RE	Retningsending av;på 6 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:23	(4)
33.37m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:04:40	(5)
34.62m		IF	Inspeksjon fullført	0%	00:05:44	(6)
34.64m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:05:19	(7)

34.64m (Mot hovedledning)


Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	



(1)



(2)



(3)




(4)




(5)



(6)

		<h2>Rapport fra Inspeksjon</h2>			Norva24 Vest AS Vabakkjen 4 5411 Stord	
Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:	
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145		



(7)