

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	


Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen Spillvann	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Septikank Kommunal kum Motstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale: Anmerkning:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Polyvinylklorid	

0.00m (Septikank)


Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon		00:00:02	(1)
0.00m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend		00:00:04	(2)
1.13m		VN	Vannivå 1 %	1	00:00:08	(3)
3.44m		RE	Retningsending av;på 3 O'Clock Prefabrikkert bend	1	00:00:15	(4)
5.99m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	1	00:00:22	(5)
7.51m		TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. av;på 1 O'Clock til 4 O'Clock Taknedløp og sluk	1	00:00:34	(6)
8.59m		IF	Inspeksjon fullført	1	00:00:39	(7)

8.59m (Kommunal kum)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	



(1)



(2)




(3)




(4)



(5)



(6)

		<h2>Rapport fra Inspeksjon</h2>			Norva24 Vest AS Vabakkjen 4 5411 Stord	
Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:	
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145		



(7)