

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
05.05.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms

Adresse
13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 53,9

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_140914.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_140952.jpg

Septiktank				
0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon	
4,22m	1 DFB	00:37	Deformasjon, Horizontal deformasjon, Klokken 12-12, Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen	



Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Septiktank

Nedre punkt

Påkobling

Dato for inspeksjonen

05.05.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning

Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_141005.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_141139.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_141209.jpg

4,65m	REA	00:43	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
12,74m	VN	02:15	Vannivå, 10 %
15,70m	REA	02:39	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87, Risa AS
 NORVAR
 By eller tettsted

Adresse
 13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningsidnet
 Spillvann
 Øvre punkt
 Septiktank
 Nedre punkt
 Påkobling

Dato for inspeksjonen
 05.05.2021
 Inspeksjonsnummer
 2
 Inspeksjonsretning
 Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_141230.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_141442.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_142708.jpg

17,93m	REA	02:55	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
27,16m	REA	04:49	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
27,47m	REA	06:58	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling

Dato for inspeksjonen
05.05.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling_20210505_143048.jpg

53,89m BCE 10:27 Avslutt inspeksjon
Påkobling