

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
05.05.2021
Inspeksjonsnummer
3
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse
13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 7,1


Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143815.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143825.jpg

Septik tank				
0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon	
1,09m	MEAD	00:10	Materialendring, Teglstein	

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
05.05.2021
Inspeksjonsnummer
3
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143846.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143853.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143904.jpg

3,14m	VN	00:27	Vannivå, 5 %
3,24m	GR	00:30	Grennrør, Klokken 7-11
3,54m	GR	00:36	Grennrør, Klokken 1-5

Inspeksjonsrapport

13-134 Tjøsvollvegen 87,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-134 Tjøsvollvegen 87

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
05.05.2021
Inspeksjonsnummer
3
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143924.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143936.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210505_143951.jpg

5,02m	REA	00:52	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
6,59m	REA	01:01	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
7,05m	BCE	01:11	Avslutt inspeksjon

Inn til hus