

Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse
13-171 Finklavegen 10

Ledningstype Spillvann
Føringsmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 10,4

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_105900.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_105902.jpg

Septik tank			
↑	0,00m	BCD	00:00 Start inspeksjon
	0,00m	VN	00:01 Vannivå, 5 % Motfall start

Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-171 Finklavegen 10

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_105936.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_105957.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_110013.jpg

3,84m	1 DFP	00:26	Deformasjon, Punkt deformasjon, Klokken 4-5, Deformasjonen er 5 % eller mindre av rørdimensjonen
5,06m	VN	00:39	Vannivå, 0 % Motfall slutt
5,21m	REA	00:45	Retningsendring, Prefabrikkert bend, Klokken 9

Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-171 Finklavegen 10

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
08.03.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_110059.jpg



Spillvann_Inn til hus_Septik tank_20210308_110118.jpg

8,81m	GR	01:27	Grenør, Klokken 1-5
10,35m	BCE	01:38	Avslutt inspeksjon
Inn til hus			