

## Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

**Ledningsident**  
Spillvann  
**Øvre punkt**  
Septiktank  
**Nedre punkt**  
Påkobling hovedledning

**Dato for inspeksjonen**  
08.03.2021  
**Inspeksjonsnummer**  
2  
**Inspeksjonsretning**  
Medstrøms

**Adresse**  
13-171 Finklavegen 10

**Ledningstype** Spillvann  
**Foringsmateriale**  
**Materiale** PVC  
**Rørlengde (m)** 22,5

**Form**  
**Høyde (mm)** 110  
**Bredde (mm)**

**Inspeksjonsmetode**  
**Operatørnavn** Rhys Kennedy

**Temperatur**  
**Rengjøring**



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110339.jpg

Septiktank	
0,00m	BCD 00:00 Start inspeksjon
0,26m	MEAG 00:33 Materialendring, Betong



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110617.jpg

## Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

Adresse  
13-171 Finklavegen 10

Ledningsident  
Spillvann  
Øvre punkt  
Septiktank  
Nedre punkt  
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen  
08.03.2021  
Inspeksjonsnummer  
2  
Inspeksjonsretning  
Medstrøms



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110640.jpg



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110759.jpg



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110818.jpg

0,32m	3 FSA	00:48	Forskjøvet skjøt, Lengdeforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.
12,86m	3 FSA	02:01	Forskjøvet skjøt, Lengdeforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.
14,63m	VN	02:14	Vannivå, 5 %

## Inspeksjonsrapport

13-171 Finklavegen 10, Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

Adresse  
13-171 Finklavegen 10

Ledningsident  
Spillvann  
Øvre punkt  
Septiktank  
Nedre punkt  
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen  
08.03.2021  
Inspeksjonsnummer  
2  
Inspeksjonsretning  
Medstrøms



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110844.jpg



Spillvann\_Septiktank\_Påkobling hovedledning\_20210308\_110916.jpg

19,14m	VN	02:35	Vannivå, 0 %
22,51m	BCE	03:00	Avslutt inspeksjon

Påkobling hovedledning