



OPPDRAK ID #KAH0894

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2023-04-11

**Lokasjon** Vestre Karmøyveg 189c, Sævelandsvik

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Kjartan

**Epost** ks.huus@birkeland.no

**Telefon**

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** Rune

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/zip/pedImages\)](https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/zip/pedImages)

**Vedlegg** [Vestre Karmøyveg 189C.docx \(https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/media/attachment/9f70bcc98cbf2e2252577dbb29ba5aceb663cc28.docx\)](https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/media/attachment/9f70bcc98cbf2e2252577dbb29ba5aceb663cc28.docx)

### Beskrivelse

Inspeksjon av stikk



# Stikk i grøft

Dato <b>2023-04-11</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Kjartan</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Vestre Karmøyveg 189c, Sævelandsvik</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Fra <b>Stikk i grøft</b>	Til <b>septiktank</b>	Retning <b>Motstrøms</b>			
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Værtype <b>Opphold</b>	Rørtype <b>Spillvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

Anmerkning  
**Står vann enkelte plasser på strekket**


1:1662	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk i grøft		
	2,90m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	32,50m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	41,50m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	43,10m	IF	Inspeksjon fullført ved septiktank		

Sammendrag

# Foto fra Stikk i grøft



SI 0,00m Stikk i grøft



VN 2,90m Vannivå, Gradering 2



fra stikk i grøft mot vestre  
karmøyveg 189D  
110mm plast

32.50m

08:20:50 11-APR-2023

VN 32,50m Vannivå, Gradering 3





fra stikk i grøft mot vestre  
karmøyveg 189D  
110mm plast

41.46m

08:21:14 11-APR-2023

VN 41,50m Vannivå, Gradering 2





[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre\\_Karm\\_yveg\\_189c.avi"](https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/media/videodownload/918a7ba469829ff54543d2153d19eda6cef9a461.avi/Vestre_Karm_yveg_189c.avi) ([https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/media/videodownload/918a7ba469829ff54543d2153d19eda6cef9a461.avi/Vestre\\_Karm\\_yveg\\_189c.avi](https://admin.zapit.no/report/c2a5b18c-e83f-4dd5-bfcf-3fc1121c143b/media/videodownload/918a7ba469829ff54543d2153d19eda6cef9a461.avi/Vestre_Karm_yveg_189c.avi))