



OPPDRAK ID #KAH1371

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-02-10

Lokasjon Vestre Karmøyveg 207A, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/5322cf8f-c1b6-414a-9d52-77804cae4050/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/5322cf8f-c1b6-414a-9d52-77804cae4050/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 207A.docx \(https://admin.zapit.no/report/5322cf8f-c1b6-414a-9d52-77804cae4050/media/attachment/7fde31b178f520ae35df9c6384806d5dca5fed93.docx\)](https://admin.zapit.no/report/5322cf8f-c1b6-414a-9d52-77804cae4050/media/attachment/7fde31b178f520ae35df9c6384806d5dca5fed93.docx)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.



Fra grøft mot hus

Dato 2023-02-10	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 207A, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Punktdeformasjon på 0,5 meter. Sollrør bærer preg av slitasje

1207	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra grøft mot hus		
	0,50m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 3	1	
	2,10m	ME-PLA-SJ	Materialendring fra Plast til Støpejern - Soil		
	2,50m	KS2	Korrosjon/slitasje, Gradering 2, Kl 12-12	2	
	5,90m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	7,10m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikkert, Kl 12		
	7,40m	IF	Inspeksjon fullført ved dimensjonsendring		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra grøft mot hus



SI 0,00m Fra grøft mot hus



DF 0,50m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, KI3

JTR Gruppen

fra stikk i grøft mot vestre
karmøveg 207a 110 sp

14:02:18 10-FEB-2023

2.54m

KS 2,50m Korrosjon/slitasje, Gradering 2, Kl 12-12



