



OPPDRAAG ID #KAH6619

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-04-11
Lokasjon Vestre Karmøyveg 193, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS
Kontakt Kjartan
Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/ce8dc2f6-2139-4c4c-92a2-9f8e21cb90d1/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/ce8dc2f6-2139-4c4c-92a2-9f8e21cb90d1/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 193.docx \(https://admin.zapit.no/report/ce8dc2f6-2139-4c4c-92a2-9f8e21cb90d1/media/attachment/46b43f10c902801b199dc7182b81c6e80cd377e0.docx\)](https://admin.zapit.no/report/ce8dc2f6-2139-4c4c-92a2-9f8e21cb90d1/media/attachment/46b43f10c902801b199dc7182b81c6e80cd377e0.docx)

Beskrivelse

Inspeksjon av stikk



Stikk fra grøft

Dato 2023-04-11	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Kjartan	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 193, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stikk fra grøft	Til mot hus	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Opphold	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Sedimenter i rør enkelte plasser på strekket. Står vann enkelte plasser på strekket

1:1674	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk fra grøft		
	4,30m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	35,00m	RE-KL03	Retningsendring, Kl3		
	37,60m	UB2-5-15%-S	Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Sedimenter, Kl 4-8	2	
	43,40m	IF	Inspeksjon fullført ved steingrøft		

Sammendrag

Foto fra Stikk fra grøft



SI 0,00m Stikk fra grøft

fra stikk i grøft mot vestre
karmøyveg 193
110mm plast

4.30m

09:26:12 11-APR-2023

VN 4,30m Vannivå, Gradering 3



UB 37,60m Rust, fett og sedimenter, Gradering 2, Type: Sedimenter, Kl 4-8



