


Strekkinspeksjon - 31.03.2023 - 31.03.2023 13:51:19

Dato 31.03.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 31.03.2023 13:51:19	No 1
Prosjektnavn Øvre eideveg 111	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør B.E.	Skadepoeng 0

By/Sted Risa AS	Oppstrøms Kum	Nedløp	Rørlengde [mm]	0
Adresse/Gate Øvre Eideveg 111	Opp. kum type	grøft foran garasje	Total lengde [m]	11,10
Overlate forhold	Nedstrøms Kum		Inspisert lengde [m]	11,10
Fra kart	Ned. kum type		Byggeår	
Diameter 110mm	Inspeksjonsformål			
Ledningstype	Inspeksjonsmetode			
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning		Motstrøms	
Foringsmateriale:	Rengjøring			
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell kommentar			

1:82	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
grøft foran garasje							
	0.00	SI	Start inspeksjon	00:00:00		0,00	0 %
	4.50	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grennrør. på 9 Kl.	00:01:00		0,00	0 %
	10.00	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grennrør. på 3 Kl.	00:01:24		0,00	0 %
	11.10	IF	Inspeksjon fullført / Nedløp	00:01:49		0,00	0 %
			Nedløp				