

F-Følgerev

Bolig på gbnr 11/145 er nå klar for overtakelse.

Asbuiltkoordinater er levert oppmålingsavdeling.

Det er tinglyst veirett og rettighet ang vannledning over gbnr 11/196.

Grense mot nord er oppmålt.

Ved befarung kom det frem at det mangler sikring på mur mot vest. Muren er satt opp av eiendom gbnr 11/42, men eier av 11/145

vil montere flettverk gjerde på muren. Det er satt opp midlertidig sikring.(dokumentert med bilde)

Innvendig kom det frem at det manglet glassplate i front av ovn. Denne er nå montert. (også dokumentert med bilde.)

Ferdigmelding rør er levert inn til VAR avdeling.

Alt avfall er levert godkjent deponi.