





Dagens situasjon sørøst, ved Fryseriet



Dagens situasjon sørvest, betong konstruksjon



Mulig konsept for tett bank i konstruksjon



Eksempel på rekkverk (Eurosilt)

TEGNFORKLARING

- | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---|
| — | vegmerking | | Beleggningsstein | | Grønt areal | | Eksisterende kum |
| - - - | Areal for vendehammer (LL) | | Støttemur | | Vaktbu | | Ny plassering kum |
| - · - · - | ISPS-gjerde | | Eksisterende asfalt | | Teknisk skap | | Eksisterende belysning |
| - - - | Rekkverk | | Ny asfalt | | Plantekasse | | Eksisterende belysning -Opsjon, byttes ut |
| - - - - | Trekrør | | Trase vannledning | | Benk | | |

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Karmsund havn			Tegnet av	Saksbehandler		
Skudenes ferjekai			MIHD	MAGS		
Situasjonsplan			Sidemannskont.	Oppdragsansvarlig		
			IFGR	MAGS		
			Fag	Målestokk		
			LARK	1:500 (A3)		
			Dato			
			18.04.23			
			Oppdragsnr.	Status		Anbudstegning
			A240088			
			Tegning nr.	Rev.		
				C01		

COWI

Oppdragsnr. A240088
Tegning nr.



Rev.