



OPPDRAAG ID #KAH8668

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-01-18
Lokasjon Vestre Karmøyveg 215C, Sevlandsvik

Kunde Birkeland AS
Kontakt Glenn Roar
Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Linn, Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 215C.docx \(https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/media/attachment/c31e3de6dc97bc96427a0b540346814b4a054b2e.docx\)](https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/media/attachment/c31e3de6dc97bc96427a0b540346814b4a054b2e.docx)

Beskrivelse



JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.




Fra utløp septiktank

Dato 2023-01-18	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 215C, Sevlandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Medstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Inspeksjon avbrutt.

1:35	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra utløp septiktank		
	0,90m	IA	Inspeksjon avbrutt kommer ikke lenger		

Konklusjon
Røret bør utbedres. Trolig brudd rett ved utløpet av septiktank



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_215C.avi"](https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/media/videodownload/0ed909663576ffd8661ec0e0b38b7501493bb5bc.avi/Vestre_Karm_yveg_215C.avi) (https://admin.zapit.no/report/ae9162c1-6ca6-46fa-b3c3-73fc611ffe6a/media/videodownload/0ed909663576ffd8661ec0e0b38b7501493bb5bc.avi/Vestre_Karm_yveg_215C.avi)