

Kvass kant ved pipe utbedret.



Inngjerding tun.



Rekkverk monterert.

