




FASADE MOT NORD FØR TILTAK



FASADE MOT VEST FØR TILTAK



FASADE MOT NORD ETTER TILTAK



FASADE MOT VEST ETTER TILTAK

Fasadetegninger før og etter tiltak  
10.10.2014, Ingeniør Ø-Vikse

Tiltak på Eiendom Gnr-15, Bnr 1733  
Utbygg i Nord/Fasade endring  
Tiltakshaver: Oddrun og Odd Magnar Liknes