

Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 001

Video 00.00.10
Fjerning 0,00 m

Fra grøft



Foto 002

Video 00.00.34
Fjerning 0,30 m

Dårlig skjøt



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 003

Video 00.00.50
Fjerning 1,00 m



Foto 004

Video 00.01.01
Fjerning 1,00 m

Dårlig skjøt



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 005

Video 00.01.14
Fjerning 1,00 m

Retningsending kl.3



Foto 006

Video 00.01.48
Fjerning 3,30 m



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 007

Video 00.02.29
Fjerning 4,00 m

Sprukke rør



Foto 008

Video 00.03.47
Fjerning 7,70 m



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 009

Video 00.04.47
Fjerning 11,90 m

Retningsending



Foto 010

Video 00.05.41
Fjerning 12,20 m

Grenrør kl.3



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto 011

Video 00.05.58

Fjerning 12,50 m

Retningsending venstre



Foto 012

Video 00.07.22

Fjerning 13,60 m

Grenrør, blokket? kl.2



Opptaksprotokoll

Dato 04.08.2023
Opptak Bøvegen 10, spillvann, 150 mm betong

Foto	013
------	-----

Video	00.08.11
Fjerning	16,70 m

