

# Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 001

Video 00.00.02

Fjerning 0,00 m

Fra grøft, betong



Foto 002

Video 00.00.42

Fjerning 1,00 m



# Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 003

Video 00.01.24

Fjerning 1,20 m

Dårlig skjøt



Foto 004

Video 00.01.26

Fjerning 1,20 m



# Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 005

Video 00.01.46

Fjerning 1,20 m

Dårlig skjøt



Foto 006

Video 00.02.21

Fjerning 2,00 m

Grenrør kl.12



## Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 007

Video 00.03.35

Fjerning 3,30 m

Grenrør



Foto 008

Video 00.04.07

Fjerning 4,20 m

Materialending, til PVC



# Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 009

Video 00.04.28

Fjerning 4,60 m

Grenrør kl.9



Foto 010

Video 00.04.57

Fjerning 4,90 m

Materialendring, til betong



# Opptaksprotokoll

Dato 03.08.2023  
Opptak Bøvegen 14, spillvann, 150 mm betong

Foto 011

Video 00.05.42

Fjerning 6,00 m

