

Strekkinspeksjon - 13.09.2023 - 13.09.2023 10:23:22

Dato 13.09.2023	Kamera	Avrenning	Lsid 13.09.2023 10:23:22	No 1
Prosjektnavn Øyavegen 1	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør B.E.	Skadepoeng 0

By/Sted Vassbakk & Stol as	Oppstrøms Kum Mot hus	Rørlengde [mm] 0
Adresse/Gate Øyavegen 1	Opp. kum type	Total lengde [m] 2,20
Overlate forhold	Nedstrøms Kum Grøft	Inspisert lengde [m] 2,20
Fra kart	Ned. kum type	Byggear

Diameter 110mm	Inspeksjonsformål
Ledningstype	Inspeksjonsmetode
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning Motstrøms
Foringsmateriale:	Rengjøring
Rørmateriale Plast	Anmerkning/Generell kommentar

1:50	m +	Kode	Observasjon	MPEG	Foto	Grad	Vann
Grøft							
	0.00	SI	Start inspeksjon	00:00:00		0,00	0 %
	0.70	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grenrør. på 3 Kl.	00:01:09		0,00	0 %
	2.20	TK	Tilkopling, Prefabrikkert grenrør. på 9 Kl.	00:01:39		0,00	0 %
Mot hus	2.20	IF	Inspeksjon fullført / Nedløp	00:01:49		0,00	0 %