



26

66/24

PVC 110

2001 PVC 110



Skadested ikke avklart, eksakt. Oppgraving og utbedring av eksisterende ledning

1:72

66/45

66/66



Kommentar

Tekst: Skadested ikke avklart, eksakt. Oppgraving og utbedring av eksisterende ledning.

Spillvannsledning

Materialer: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Anleggsår: 2001 Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning

Materialer: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]