

Inspeksjonsrapport

13-196 Storhaugsvegen 18,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Kum i innkjørsel

Dato for inspeksjonen
11.11.2020
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms

Adresse

13-196 Storhaugsvegen 18

Ledningstype Spillvann
Føringmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 16,8

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn

Richard Pedersen

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143454.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143731.jpg

Kum i innkjørsel			
↑	0,00m	BCD	00:00 Start inspeksjon
	5,69m	VN	00:46 Vannivå, 5 %

Inspeksjonsrapport

13-196 Storhaugsvegen 18,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-196 Storhaugsvegen 18

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Kum i innkjørsel


Dato for inspeksjonen
11.11.2020
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143811.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143834.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143857.jpg

7,65m	REK	01:14	Retningsending, Prefabrikkert korbend, Klokken 9
8,22m	MEPLA	01:35	Materialending, Andre, Plast, Klokken 12-12
10,03m	REK	01:44	Retningsending, Prefabrikkert korbend, Klokken 9

Inspeksjonsrapport

13-196 Storhaugsvegen 18,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted


Adresse
13-196 Storhaugsvegen 18

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inn til hus
Nedre punkt
Kum i innkjørsel


Dato for inspeksjonen
11.11.2020
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143921.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_143939.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_144003.jpg

10,22m	GR	01:58	Grenrør, Klokken 10-11
10,28m	GR	02:08	Grenrør, Klokken 1-4
11,41m	GR	02:24	Grenrør, Klokken 7-11

Inspeksjonsrapport

13-196 Storhaugsvegen 18,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse

13-196 Storhaugsvegen 18

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inn til hus

Nedre punkt

Kum i innkjørsel

Dato for inspeksjonen

11.11.2020

Inspeksjonsnummer


1

Inspeksjonsretning

Motstrøms



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_144053.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_144121.jpg



Spillvann_Inn til hus_Kum i innkjørsel_20201111_144143.jpg

15,56m	REK	03:03	Retningsending, Prefabrikkert kortbend, Klokken 9
16,76m	REK	03:22	Retningsending, Prefabrikkert kortbend, Klokken 12
16,76m	BCE	03:29	Avslutt inspeksjon

Inn til hus