

Åkrehamn 18. oktober 2023

Miljøsaneringsplan riving av eks bygg gbnr 123/2

Eksisterende bolig er et reisverks bygg. Yttervegger er isolert, og kledt med imp kledning. Innvendig er vegger panelt.

På yttertak er det benyttet betongtakstein.

Bygget er bygget på støpt plate.

- Betongtakstein benyttes som fyllmasse på tomten.
- Betong og armering separeres, armering leveres godkjent mottak.
- Innvendig EE avfall leveres godkjent mottak.
- Vinduer leveres ved godkjent deponi.
- Alle trematerialer leveres ved deponi.
- Isolasjon benyttet i yttertak og vegg leveres deponi.
- Gulvbelegg og plast skilles, og leveres som deponi.
- Event stål i konstruksjonen leveres mottak.

Det er ikke oppdaget avfall som kan være helseskadelig for arbeidere som skal utføre rive arbeider, eller avfall som kan være til skade på ytre miljø,

Med vennlig hilsen
Rasmussen Bygg

Ronny Tangen