

Strekkinspeksjon - 19.10.2023 - 50554

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Dato 19.10.2023 | Kamera | Avrenning | Lsid 50554 | No 2 |
| Prosjektnavn 148_911 Austbøvegen 1B_1C | Lagringsmedium type | Inspeksjonsbil | Operatør Sindre Vassbrekke | Skadepoeng 0 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| By/Sted Austbøvegen 1B/1C | Oppstrøms Kum Opp. kum type | Ende Grøft ved gjerde | Rørlengde [m] 6 000 |
| Overlate forhold | Nedstrøms Kum Ned. kum type | | Total lengde [l] 8,10 |
| Fra kart | | | Byggear 8,10 |
| Diameter sirkulær 160mm - | Inspeksjonsformål tilsyn av viktige ledninger/kummer | | |
| Ledningstype Overvann | Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med stakekamera | | |
| Renoveringsmetode: | Inspeksjons retning Motstrøms | | |
| Foringsmateriale: | Rengjøring Rengjort | | |
| Rørmateriale Plast | Anmerkning/Generell kommentar | | |


| 1:60 | m + | Kode | Observasjon | Målenøyaktighet | MPEG | Foto | Grad | Vann |
|-------------------------|------|-------|--|-----------------|----------|--|------|------|
| Grøft ved gjerde | | | | | | | | |
| | 0.00 | SI | Start inspeksjon, 0% | | 00:00:00 | 20.10.2023 145243_End _Grøft ved | 0 % | |
| | 2.20 | TK-PG | Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl. | | 00:00:23 | 20.10.2023 145243_End _Grøft ved | 0 % | |
| | 8.00 | TK-PG | Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl. | | 00:01:02 | 20.10.2023 145243_End _Grøft ved | 0 % | |
| | 8.10 | IF | Inspeksjon fullført | | 00:00:50 | 20.10.2023 145243_End _Grøft ved | 0 % | |
| | | | Ende | | | | | |

Strekkbilder - 19.10.2023 - 50554

| By/Sted | Adresse/Gate | Dato | Lsid | Nr. |
|---------|-------------------|------------|-------|-----|
| | Austbøvegen 1B/1C | 19.10.2023 | 50554 | 2 |



20.10.2023 145243_Endre_Grøft ved
gjerde_19102023_072710_008.jpg, 00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 0%



20.10.2023 145243_Endre_Grøft ved
gjerde_19102023_072710_009.jpg, 00:00:23, 2.20m
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145243_Endre_Grøft ved
gjerde_19102023_072710_010.jpg, 00:01:02, 8.00m
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145243_Endre_Grøft ved
gjerde_19102023_072710_011.jpg, 00:00:50, 8.10m
Inspeksjon fullført