

## Strekkinspeksjon - 19.10.2023 - 50554

Dato <b>19.10.2023</b>	Kamera	Avrenning	Lsid <b>50554</b>	No <b>2</b>
Prosjektnavn <b>148_911 Austbøvegen 1B_1C</b>	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil	Operatør <b>Sindre Vassbrekke</b>	Skadepoeng <b>0</b>

By/Sted <b>Austbøvegen 1B/1C</b>	Oppstrøms Kum Opp. kum type	Ende <b>Grøft ved gjerde</b>	Rørlengde [m] <b>6 000</b>
Overlate forhold	Nedstrøms Kum Ned. kum type		Total lengde [l] <b>8,10</b>
Fra kart			Byggear <b>8,10</b>
Diameter sirkulær 160mm -	Inspeksjonsformål <b>tilsyn av viktige ledninger/kummer</b>		
Ledningstype <b>Overvann</b>	Inspeksjonsmetode <b>rørinspeksjon med stakekamera</b>		
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning <b>Motstrøms</b>		
Foringsmateriale:	Rengjøring <b>Rengjort</b>		
Rørmateriale <b>Plast</b>	Anmerkning/Generell kommentar		


1:60	m +	Kode	Observasjon	Målenøyaktighet	MPEG	Foto	Grad Vann
<b>Grøft ved gjerde</b>							
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0%		00:00:00	20.10.2023 145243_End _Grøft ved	0 %
	2.20	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.		00:00:23	20.10.2023 145243_End _Grøft ved	0 %
	8.00	TK-PG	Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.		00:01:02	20.10.2023 145243_End _Grøft ved	0 %
	8.10	IF	Inspeksjon fullført		00:00:50	20.10.2023 145243_End _Grøft ved	0 %
			<b>Ende</b>				

**Strekkbilder - 19.10.2023 - 50554**

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
	Austbøvegen 1B/1C	19.10.2023	50554	2



20.10.2023 145243\_Endre\_Grøft ved  
gjerde\_19102023\_072710\_008.jpg, 00:00:00, 0.00m  
Start inspeksjon, 0%



20.10.2023 145243\_Endre\_Grøft ved  
gjerde\_19102023\_072710\_009.jpg, 00:00:23, 2.20m  
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145243\_Endre\_Grøft ved  
gjerde\_19102023\_072710\_010.jpg, 00:01:02, 8.00m  
Tilkobling. Prefabrikkert grenrør på 3 Kl.



20.10.2023 145243\_Endre\_Grøft ved  
gjerde\_19102023\_072710\_011.jpg, 00:00:50, 8.10m  
Inspeksjon fullført