

Karmøy kommune

Oppvekst- og Kulturetaten

v/ Øyvind Flatebø

Rådhuset

4250 Kopervik

post@karmoy.kommune.no

Avaldsnes 19.aug.2021

Nord-Karmøy rideklubb

Postboks 19

4299 Avaldsnes

post@nkrideklubb.com

TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET «RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2022-2025»

Nord-Karmøy rideklub vil med dette søke om å få inn følgende rehabiliterings prosjekt på handlingsprogrammet:

Prosjektets navn: **Rehabilitering av ridebanebunn på utebanen, og i ny ridehall.**

Tiltakshaver: Nord-Karmøy rideklubb

Lokalisering: Gårdsnr. og bruksnr. 85/237

BEGRUNNELSEN FOR SØKNADEN

Rideklubben har hatt tradisjon i alle år med å ta ansvar selv for vedlikehold og rehabilitering av både ridestien på Vikshåland og ridebanebunnene. Ridebanene blir brukt til trening flere timer både ukedager og helger, og til klubb – og distrikt stevner. Banedekket på ridebanene er «Walber Supreme Surface», som skal være av beste kvalitet. Se lenkene for mer info:

<https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/brosjyre-vedlikehold-av-ridebanebunn-pdf.pdf>

<http://www.walber.no/ny%20ws/Norsk/hvilkebanevelge.htm>

<http://walber.dk/DK/Produkter/Ridebunde/Supreme%20Surface.aspx>

I 2019 var imidlertid bunnene blitt for tynne, og det ble kritisk for hestene å bla. hoppe hinder pga at bunn var blitt for tynn og hestene kunne trø gjennom bunn og få skader. En god bunn skal ha 10 cm tykkelse, men nå var de kun 4 cm. Klubben måtte derfor ta et økonomisk løft; det ble tatt opp lån i Skudenes & Aakra Sparebank, ble brukt av oppsparte midler, fikk noe støtte fra Norges rytterforbund og støtte fra samarbeidspartnere for å få økonomi til å fylle på med ett 6 cm tykt lag. Etter over ett års forberedelser kom vi endelig i mål vinteren 2019/2020, og innfridde igjen anbefalingen om 10 cm tykt banedekke på bunnene.

Pr. i dag er klubben uten egen ridehall og utebanen som rytterne trener på daglig er utsatt for mye vind.

Ridebanebunnen blir tynnere for hvert år som går, pga brukes 7 dager i uka ca. 365 dager i året, vinden blåser bort noe, og noe er svinn (fester seg under sko og utstyr). Det betyr at klubben må fylle på med noen års mellomrom, før banedekket blir for tynt.

Det søkes derfor om støtte til rehabilitering av ridebanebunn (2022/2023), og nytt dekke i ny ridehall (2022/2023) Søknadsbeløpet er pr 19.08.21 kr 600 000.

Beløpet inkluderer:

Walber Supreme surface bunn ca 550 000 kr m/moms

Transport Bøneset - ridesenteret ca 35 000 kr m/moms

Utlegging 20 timer X 750 kr ca 15 000 kr m/moms

Med forbehold om prisstigning fom denne dato.

Vennligst ta kontakt hvis dere ønsker noe mer info.

Mvh

Nord-Karmøy rideklubb

Styret

v/ styreleder Dagny Elin Mjåseth