

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 10/42

Refnr.	Saksnr.	Dato
YGIP1203	2021/11762	Kopervik, 19.01.2023

GNR/BNR 10/42 – Utbedring av spillvannsledning

Avsluttet pålegg.

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Fredheimvegen 23. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Røret som går fra påkobling mot hus er laget av plast og er i god stand.

Rørinspeksjon av Overvann

Røret som går fra hus til påkobling er laget av plast og er i god stand.

Det tillates ikke at overvann (takvann, dredivann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veger inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Konklusjon

Rørene tilhørende eiendommen ser bra ut og kan beholdes. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen
Karmøy kommune

Knut Even Medhaug
Prosjektleder
Sektor vann, avløp og renovasjon

Magnus Jahren Fludal
Saksbehandler
Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg

- * Ov_raport_10-42_fredheimvegen 23.pdf
- * report_SV_10-42_fredheimvegen 23.pdf
- * Sjekkliste_10-42_fredheimvegen 23.pdf



Adressliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
10/42	IVERSEN KJELL	FREDHEIMVEGEN 23	4275	SÆVELANDSVIK