

Vestre Karmøyveg 221

Spillvannsledning til denne eiendommen er ikke lokalisert.

Eier Geir Tangjerd kunne heller ikke vise til hvor denne gikk.

Det blir lagt inn nytt stikk til Geir Tangjerd med OV 400 mm og SV 160 mm, samt vannledning 180 mm pe som han må koble seg til.