

Vedlegg til søknad om tilskudd til restaurering av enebolig, Bram Saling 2, Skudeneshavn

1.0 Hvilke vinduer skal skiftes ut?

Mot nord:

-1 stk. stuevindu i 1. etasje mot nord skiftes fra stort termopanvindu til tre-rams vindu med 9 glassruter. Vindusrutene er bredere enn de er høye (se skissetegningen hentet fra Store norske leksikon (her vises stuevindu med fire-rams, men vi går for tre-rams slik det var opprinnelig).

-1 stk. soveromsvindu i 2. etasje mot nord skiftes fra husmorvindu til to-rams vindu med 6 glassruter, hvis mulig. Hvis det blir et bedre resultat med 4 glassruter, og det godkjennes av kommuneantikvaren i Karmøy kommune, ønsker vi å gå for dette.

-I denne omgang har vi ikke anledning til å skifte de store termopanvinduene som vender mot nord og øst, men på sikt er det ønskelig å skifte også disse til 3-rams vindu med 9 glassruter.

Mot vest:

-1 stk stuevindu i 1. etasje skiftes fra husmorvindu til 2-rams vindu med 6 glassruter. Vindusrutene er bredere enn de er høye (se skissetegningen hentet fra Store norske leksikon (her vises vinduer i 2. etasje med samme type vindu vi ønsker).

-1 stk. kjøkkenvindu i 1. etasje skiftes fra husmorvindu til 2-rams vindu med 6 glassruter (samme som stuevindu i 1. etasje)

-2 stk. soveromsvinduer i 2. etasje skiftes fra husmorvindu til 2-rams vindu med 6 glassruter.

2.0 hvilken kledning skal skifte ut?

Kledning:

Den delen av kledningen som må skiftes i forbindelse med utskifting av vinduer og inngangsdør erstattes med høvlet, smal kledning slik huset hadde opprinnelig. I dag er deler av kledningen erstattet med uhøvlet kledning.

3.0. Kontonummer ved tilsagn om tilskudd

Haldis Dagmar Lunde: 3361 19 79849

Haugesund, 02.02.2023
Grethe Lunde Øvrebø