



KARMØY BILSERVICE AS  
Stongsvingen 70 (JE)  
4270 Åkrehamn

Saksbehandler:  
Åshild Håbrekke

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Karmøy Bilservice Kontrollnummer: 2023.250.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Gunnar Sandhåland

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Åshild Håbrekke

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i  
Rogaland:*  
Kirsten Allred

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Karmøy Bilservice den 23.02.2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 4 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke oversikt over hva som oppstår av farlig avfall
- Uforsvarlig lagring av farlig avfall kan medføre fare for forurensning
- Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall har blitt levert til et lovlig mottak
- Virksomheten kunne ikke fremvise skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall

#### Anmerkninger:

- Virksomheten bør skjerpe sine rutiner for å sikre at leveringsplikten overholdes
- Virksomheten bør forbedre sine rutiner med å sortere ut EE-avfall
- Virksomheten bør skjerpe sine rutiner med å plukke søppel på uteområdet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. februar 2023	Åshild Håbrekke	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: KARMØY BILSERVICE AS	
Organisasjonsnr.: 974506262	Eies av: 974444186
Bransjenr. (NACE-kode): 45.200 - Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler	

### Kontrollert enhet

Navn: Karmøy Bilservice	Anleggsnr.: 1149.0013.02
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Verksted	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Statsforvalterens regionale aksjon for bilverksteder i 2023.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Årlig levering av farlig avfall
- Levering av farlig avfall til godkjent avfallsmottak
- Lagring av farlig avfall
- Oversikt over mengde og type farlig avfall
- Deklarering av farlig avfall
- Dokumenterte rutiner for avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Karmøy Bilservice plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Karmøy Bilservice innen 27. mars 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Åshild Håbrekke.

### 4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 7 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

### 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### Avvik 1

Virksomheten har ikke oversikt over hva som oppstår av farlig avfall

#### Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-2, jf. § 11-5

#### Kommentarer:

Avfallsbesitter har ansvaret for å vurdere om avfall som oppstår i virksomheten omfattes av bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11, dvs. om avfallet er farlig avfall eller ikke.

Merkepliktige (faremerkede) spraybokser, også tomme, er farlig avfall og skal håndteres som det. På kontrolldagen ble det observert at spraybokser punkteres og kastes i metallavfallet (Bilde 1). Det finnes heller ingen deklarasjoner av spraybokser fra virksomheten i avfallsdeklarerer.no.



Bilde 1: Spraybokser i metallavfallet

Virksomheten bruker absorbenter i form av sagspon (Bilde 2). Når absorbenter inneholder farlige stoffer (som olje eller frostvæske) skal de anses som farlig avfall. På kontrolldagen ble absorbenter observert i restavfallet.

Blåsesand er i avfallsforskriften kapittel 11 forhåndsdefinert som farlig avfall. Dersom blåsesanden ikke skal leveres som farlig avfall må virksomheten dokumentere at sanden ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer over grenseverdiene for farlig avfall. På kontrolldagen var blåsesand lagret i et umerket fat sammen med det som fremstår som restavfall (Bilde 3).

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Dette innebærer at det farlige avfallet ikke skal blandes med annet avfall, og det skal lagres i merkede beholdere skjermet for vær, vind og uvedkommende.

Det må derfor etableres separate og merkede avfallsstasjoner for de nevnte avfallsfraksjonene.

#### **Avvik 2**

Uforsvarlig lagring av farlig avfall kan medføre fare for forurensning

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5, jf. forurensningsloven 7

#### **Kommentarer:**

Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte.

Dette innebærer blant annet at avfallet skal lagres i tett, merket emballasje. Avfallet skal være skjermet mot vind og nedbør, og sikret mot uvedkommende.

På kontrolldagen ble det observert en IBC utenfor verkstedet med det som så ut som oljeholdig vann (Bilde 4). Beholderen var uten lokk, og hadde en skade i siden. Det var tydelig at beholderen har samlet regnvann, som videre har lekket ut av beholderen. Dette kan medføre fare for forurensning. Det ble også observert en umerket kanne med ukjent innhold (Bilde 5). Virksomheten sin representant mente innholdet kunne være drivstoff.



*Bilde 2: Absorbent brukt til oppsamling av olje og annet søl*



*Bilde 3: Fat med blåsesand og annet avfall*

§



*Bilde 4: Umerket IBC uten lokk med skade i siden. Det fremstod som at innholdet var oljeholdig vann.*



*Bilde 5: Umerket kanne med ukjent innhold. Virksomheten opplyste at innholdet kan være drivstoff.*

### **Avvik 3**

Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall har blitt levert til et lovlig mottak

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8, jf. § 11-12

#### **Kommentarer:**

Farlig avfall skal leveres til lovlige avfallsmottak, dvs. virksomheter som har tillatelse fra Statsforvalteren til å ta imot farlig avfall eller kommunale mottak som tar imot farlig avfall fra næringsvirksomhet. Det farlige avfallet skal deklarerer ved levering.

Virksomheten opplyste på kontrolldagen hvor de leverer kasserte blyakkumulatorer. Den ene aktøren, som stort sett brukes, er en virksomhet som har tillatelse fra Statsforvalteren til å ta imot farlig avfall. Det finnes derimot ingen deklarasjoner av blyakkumulatorer fra Karmøy Bilservice i avfallsdeklaring.no.

I noen tilfeller leveres batterier til en forhandler av bilbatteri. I de tilfeller batterier leveres til forhandler, må virksomheten få dokumentasjon på innleveringene. Denne dokumentasjonen (kvittering eller annen skriftlig erklæring om at noe er mottatt) vil fungere som bekreftelse overfor tilsynsmyndighetene på at batteriene er levert til lovlig mottak.

### **Avvik 4**

Virksomheten kunne ikke fremvise skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 7, jf. avfallsforskriften kapittel 11

**Kommentarer:**

Ifølge internkontrollforskriften annet ledd punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal dokumenteres skriftlig.

En skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall skal omtale alle relevante krav i avfallsforskriften kapittel 11:

- Hvilke typer farlig avfall virksomheten har (med tilhørende avfallskoder)
- Hvordan det farlige avfallet skal lagres (i merket emballasje, skjermet for vind, nedbør og uvedkommende)
- Hvor ofte avfallet skal leveres (1 gang i året dersom mengden overstiger 1 kg)
- Hvordan avfallet skal deklarerer

Statsforvalteren vil også påpeke at det er helt vesentlig at ansvaret for at rutinen følges blir lagt til konkrete stilling(er). Personer som får i oppgave å sikre etterlevelse av rutinen må ha kompetanse til å gjøre dette, eventuelt få den nødvendige opplæringen (jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 2).

Virksomheten kunne på kontrolldagen ikke fremlegge, eller vise til, en dokumentert rutine for håndtering av farlig avfall.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten bør skjerpe sine rutiner for å sikre at leveringsplikten overholdes

**Kommentarer:**

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal levere det til et lovlig mottak minst en gang per år, dersom mengden overstiger 1 kg. Virksomheten leverte i 2022 farlig avfall i form av spillolje, oljefiltre og organiske løsemidler uten halogen. Året før leverte virksomheten farlig avfall kun i form av spillolje.

Virksomheten bør skjerpe sine rutiner for å sikre at leveringsplikten overholdes. Dette gjelder også fraksjoner som virksomheten ikke har håndtert som farlig avfall (spraybokser, oljeforurenset masse og blåsesand).

### Anmerkning 2

Virksomheten bør forbedre sine rutiner med å sortere ut EE-avfall

**Kommentarer:**

Virksomheten opplyste på kontrolldagen at lypærer kastes i metallavfallet og i restavfallet. EE-avfall kan inneholde komponenter med farlige stoffer, men også sjeldne/verdifulle metaller som kan gjenvinnes. EE-avfall skal derfor ikke kastes i restavfallet, men sorteres ut og leveres til et godkjent mottak.

### Anmerkning 3

Virksomheten bør skjerpe sine rutiner med å plukke søppel på uteområdet

#### Kommentarer:

På kontrolldagen ble det observert en del søppel på virksomheten sitt uteområde (Bilde 6).

Plastforsøpling er et stort miljøproblem, og det er viktig at alle tar ansvar. Virksomheten bør forbedre sine rutiner med å plukke søppel for å unngå at plast spres og /eller brytes ned til mikroplast av vind og vær, selv om det ikke nødvendigvis stammer fra virksomheten i utgangspunktet.

## 8. Andre forhold

### Forsøpling på virksomheten sitt uteområde.

Virksomheten sitt uteområde, på nordsiden av verkstedet, fremstår som forsøplet. Det ble blant annet observert mange tomme oljefat, diverse kanner, IBC-er, fiskeutstyr og kassert utstyr.



Bilde 6: Forsøpling på virksomheten sitt uteområde

Virksomheten opplyste på kontrolldagen at de har vært i dialog med avfallsaktør for å iverksette opprydding. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for forsøplingssaker.

### Oljeutskiller

Virksomheten disponerer en oljeutskiller i Stongsvingen 70.

Virksomheten opplyste på kontrolldagen at oljeutskilleren ble installert i 2006, og er en Bokn Plast utskiller i glassfiber. Oljeutskilleren har sandfang, og den har ikke alarm.

Virksomheten mente på kontrolldagen at oljeutskilleren sist ble tømt for omtrent et år siden, men kunne ikke svare for om det var blitt foretatt prøvetakning av avløpsvannet. Så langt Statsforvalteren kan se basert på informasjon i avfallsdeklarasjon.no ble oljeutskilleren sist tømt i 2017, da den ble tømt for slam (deklarasjonsnummer 300403559) og olje (deklarasjonsnummer 300403564). Avfall fra oljeutskillere er forhåndsdefinert som farlig avfall.

Virksomheten faller inn under virkeområdet til kapittel 15 i forurensningsforskriften: krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann<sup>1</sup>. Dette kapitlet stiller blant annet krav om at oljeinnholdet i oljeholdig avløpsvann ikke skal overstige 50 mg/L. Det stilles også konkrete krav relatert til

<sup>1</sup> [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL\\_4#KAPITTEL\\_4](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4)



prøvetaking av avløpsvannet. Kommunen er forurensningsmyndighet etter dette kapitlet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av dette kapitlet følges.

### **Informasjon om refusjonsordningen for spillolje<sup>2</sup>**

For å øke innsamlingen og sikre miljømessig riktig disponering av spillolje, er det etablert en refusjonsordning for brukte smøreoljer og lignende for næringsdrivende.

Refusjonsordningen for spillolje skal bidra til at det blir billigere å levere spillolje enn annet oljeholdig avfall. Det er derfor viktig at produsenten lagrer spillolje separat fra annet oljeholdig avfall og fyller ut et deklarasjonsskjema for hver avfallstype. Spillolje som gir rett til refusjon er "ren" spillolje som stammer fra motor- eller girsmøreoljer. Spillolje må ikke blandes med annet avfall, som bremsevæske, smørefett, drivstoffrester og lignende.

For å redusere administrasjonskostnadene, blir ikke refusjonen utbetalt direkte til avfallsprodusenten, men til et fåtall godkjente refusjonsanlegg. Refusjonen fører til at avfallsprodusenten får redusert pris for levering av spillolje som gir rett til refusjon, sammenliknet med prisen som må betales for levering av spillolje som ikke gir rett til refusjon.

### **Avfallsdeklarerer.no**

Avfallsforskriften slår fast at alt farlig avfall skal deklarerer ved innlevering (avfallsforskriften § 11-12). Deklareringen skjer ved å registrere avfallsinnleveringene i [avfallsdeklarerer.no](https://www.avfallsdeklarerer.no), se lenke til hvordan en kommer i gang: <https://www.avfallsdeklarerer.no/Veileder>

Det er alltid produsenten av farlig avfall som har deklarasjonsplikt og som vil stå som den ansvarlige for opplysningene som legges inn i avfallsdeklarerer.no. Dette gjelder selv om produsenten har gitt avfallsmottaket fullmakt til deklarerer.

### **Nytt utsorteringskrav: Plast-, hage- og matavfall**

Den 1. januar 2023 tredde avfallsforskriftens kapittel 10a *Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper* i kraft. Kapitlet stiller krav til utsortering av husholdningslignende plast-, hage- og matavfall. Kravene gjelder for kommuner og virksomheter.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

---

<sup>2</sup> <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/refusjon-for-spillolje/>