



Jan Birger Andersen

Klebersteinvegen 30

5516 Haugesund

Dato: 21.03.2023

Dokumentnummer: 23/2324-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 118, bnr. 66 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Spannavegen 546, som ble kontrollert 16. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Utett tank. Det må byttes til minirensanlegg med etterpolering.
- Det mangler dykkert mellom første tank og utløp i andre tank.

På tilsyn kan det se ut som om huset ikke har vært i bruk på en stund. Om huset ikke skal brukes, må vann plomberes. Dere må da ta kontakt med Karmøy kommunes VAR avdeling for å gjøre dette. Om vann plomberes kan dere se bort fra kravet om minirensanlegg frem til huset eventuelt skal tas i bruk.

Vi ber om en tilbakemelding på hva dere tenker å gjøre. Frist er satt til 21.04.23.

Tilbakemelding sendes til post@karmoy.kommune.no merkes med Gnr. 118, bnr. 66, avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom vi ikke får en tilbakemelding på hvordan dere har tenkt å rette avvikene innen oppgitt frist.

Vedlagt ligger tilsynsrapport med bilder og infoskriv med forklaring på utett slamavskiller.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Spannavegen 546 118-66
Utett slamavskiller

