

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Speira as Karmøy Rolling Mill	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Hydrovegen 160 4265 Håvik	Kontaktperson:	Sveinung Olsen
Telefon:	52847550	E-post:	sveinung.fjelland.olsen@speira.com

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integriert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Båndstøp (i gulv) Hvor mange kumlukk? <u>2</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input checked="" type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: <u>5</u> % av kapasitet Slamnivå: <u>2</u> cm

TØMMING

Tømming av olje/vann:	<u>500</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av slam:	<u>0</u> liter	kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

bør tømmes neste gang!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 27/05-22 Signatur: Sjåfør *Luvisia/ellins* Kunde _____

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Speira as Karmøy Rolling Mill	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Hydrovegen 160 4265 Håvik	Kontaktperson:	Sveinung Olsen
Telefon:	52847550	E-post:	sveinung.fjelland.olsen@speira.com

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående	<input type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Båndstøp (ved trapp)		Hvor mange kumløkk? <u>2</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskil erdel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang	
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumløkk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelse <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå: <u>5</u> % av kapasitet	Slamnivå: <u>2</u> cm		

TØMMING

Tømming av olje/vann:	<u>500</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av slam:	<u>0</u> liter	kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

bør tømmes neste gang!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 27/5-23 Signatur: Cuviste/Elis Sjøfører Cuviste/Elis Kunde _____