

Gjennomføringsplan



Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer): 2023 168

Versjonsnr.: 3

Prosjektnavn: SjøenHus - Administrasjonsbygg

Eiendom/Byggested

Gnr	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
15	2 055	0	0

Kommune Karmøy

Adresse , 4270 Åkrehamn NO

Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
PRO	Arkitektur	2	918847065 TRYGVE J SJØEN AS	Rammesøknad, 06.01.2023 Ettrinns-/igangsettingssøknad, 19.04.2023	<input type="checkbox"/>
PRO	Betongarbeid	1	989897012 GUSTAVSEN FORSKALING AS	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.03.2023 Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
PRO	Grunnarbeid	1	945937513 O.HANSEN & SØNNER A/S	Ettrinns-/igangsettingssøknad, 29.03.2023	<input checked="" type="checkbox"/>

ANSVARLIG UTFØRENDE

Funksjon	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks-klasse	Foretakets org nummer og navn	Planlagt samsvars/kontrollerklæring, dato (vises når erklæringen er avgitt)	Ansvar avsluttet
UTF	Betongarbeid	1	989897012 GUSTAVSEN FORSKALING AS	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>
UTF	Grunnarbeid	1	945937513 O.HANSEN & SØNNER A/S	Ferdigattest	<input type="checkbox"/>

Ansvarlig søker

Navn Trygve J Sjøen As
Organisasjonsnummer 918847065
Tiltaksklasse 1

Signert av

KENNETH SJØEN på vegne av TRYGVE J SJØEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

19.04.2023 13:24:31 AR547678896

19.04.2023 13:24:31 AR547678896

Filvedlegg:

Situasjonskart (1-250) 29-03-23.pdf
Fasade Nordøst _ Sørøst (30.03.23).pdf
Fasade Sørvest _ Nordvest (30.03.23).pdf
Picture2 (30-03-23).pdf
Picture1 (30-03-23).pdf
Fasader (15.03.23).pdf
Picture3 (30-03-23).pdf
Picture4 (30-03-23).pdf
Plan 1 etasje (30-03-23).pdf
Plan 2 etasje (30-03-23).pdf
Snitt A og B (30-03-23).pdf
Kvittering-for-nabovarsel-1-20230331-1250.pdf
Kvittering-for-nabovarsel-1-20230331-1254.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_TRYGVE J SJØEN AS.pdf
Nabovarsel-1-20230331-1250.pdf
Nabovarsel-1-20230331-1254.pdf