

Fra: Roald Bø <roald@holon.no>

Sendt: 13.06.2023 08:24:46

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: Helge Kvale <helge@bmkvale.no>, Ronny Solbakken
<Ronny.solbakken@optimerabygg.no>, Ivar Kvale <ivar@petter-rasmussen.no>

Emne: Sandhåland Camping: Justert poisjon campinghytter etter utstikking, dokumentnr.
22/9969-17

Hei!

Etter utstikking, ihht krav i IG, finner vi at det er behov for noen små justeringer for å unngå terrenginngrep.

Her vil terrenginngrep innebære skjæring /sprenging i avrundete, naturlig formede steinformasjoner, og bør unngås for nesten enhver pris.

Hytte sør: Trekkes 1,0 m sør, og gavt mot sør 40 cm mot vest for å unngå en vertikal steinformasjon, - avstand til sjø marginalt større.

Hytte midt: Trekkes 2,7 m mot nord og vris 1,2 m mot øst for å unngå en vertikal steinformasjon, - avstand til sjø noe større.

Hytte nord: Trekkes 2 m rett vest for å unngå inngrep i avrundet knaus. Hytten står nå langs klippekant, 100 m fra strandlinje som vist på situasjonsplan.

Vi tenker disse endringene er naturlige konsekvenser av utstikkingen og synliggjøringen av plasseringen i terrenget.

Terrenget her er svært kupert, tredimensjonalt, og sårbart.

Alle 3 hyttene er innenfor formål, byggegrense og 100 m fra strandlinjen som inntegnet på vedlagte situasjonsplan.

Med vennlig hilsen

Roald Bø
Sivilarkitekt



+47 90 60 43 18
Torggata 10, 5525 Haugesund