

## **F - Følgerev**

Det er gitt midlertidig brukstillatelse i saken.

På tidspunktet den ble gitt, manglet garasjeport i garasjen.

Den er nå montert.

Det ble også beskrevet mangler ang sikring av høydeforskjell ved uteplass.

Ved prosjektering av uteareal ble det prosjektert med tilnærmet vertikale skjæringer. Ved opparbeidelse av eiendommen så man at dette ikke var mulig med tanke på hvordan fjellformasjonene lå i terrenget.

Som man ser av vedlagte bilder, har høydeforskjellene en vinkel på mellom 40 og 45 grader.

Vi tenker derfor at det ikke er nødvendig med sikring av skråning.

Et eventuelt gjerde vil også være visuelt skjemmende på toppen av skråningen.