



Rolf Terje Hansen
Fosnavegen 306
5546 RØYKSUND

Dato: 10.10.2022
Dokumentnummer: 20/7014-5
Deres referanse:
Saksbehandler: John Karsten Vedø

Tilbakemelding om mangler - Nybygg enebolig - gnr. 109, bnr. 1 - Fosnavegen 312

Tiltak: Nybygg enebolig
Byggested: Gbnr: 109/1 Fosnavegen 312
Tiltakshaver: Rolf Terje Hansen
Ansvarlig søker: Rolf Terje Hansen

Vi viser til din søknad om Igangsettingstillatelse som er mottatt hos oss 03.10.2022. Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

Du må sende inn oppdatert gjennomføringsplan

Innsendt gjennomføringsplan samsvarer ikke med innsendte erklæringer om ansvarsrett. I henhold til SAK10 § 12-2 første ledd bokstav c) skal søknad om igangsettingstillatelse inneholde oppdatert gjennomføringsplan, jf. § 5-3.

- Prosjektering av innvendig sanitær mangler i gjennomføringsplanen. Det er tatt med i erklæring om ansvarsrett.
- Olav Auestad er oppført som kontrollerende for ansvarsområdet «Våtromsaktør». Dette samsvarer ikke med erklæring om ansvarsrett. Det skal være uavhengig kontroll, så de kan ikke kontrollere eget arbeid.

Du må sende inn alle erklæringer om ansvarsrett for kontrollforetak for prosjektering

Erklæringer om ansvarsrett skal følge søknaden om igangsettingstillatelse, jf. SAK10 12-2 første ledd bokstav d), jf. 5-4 fjerde ledd bokstav e).

- Det er ikke sendt inn erklæring om ansvarsrett for Eskild Kvala og Awico AS.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.