


Tjøsvollvegen 81B, Karmøy x 🔍



Avbrutt ca her pga for mye motstand på stakefjæret, Er ikke mulig å kjøre traktor på dette strekket siden den velter i bendet ut fra kommunale kummen



Kommunale kum