



KARMØY KOMMUNE

Bilal Can

Dato: 23.01.2023

Spangereidveien 439

Dokumentnummer: 23/611-1

4520 Lindesnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Christer Orre Hult

Manglende tømning av septiktank gnr. 57, bnr 172

Karmøy kommune jobber mot å bli heldigitalisert og vil på sikt ikke sende tømmevarsel i papirform. I den forbindelse har vi forsøkt å sende SMS til deg angående tømning av septiktank. SMS-en ble dessverre ikke levert.

I november 2022 forsøkte slamtømmefirma å tømme septikanlegget på eiendom, gnr. 57 bnr.172, Nessagadå 8. Tømningen kunne dessverre ikke utføres da anlegget ikke var gjort tilgjengelig. Huseier må sørge for å klargjøre tanken. Dette innebærer å grave frem tank-lokket, samt fjerne eventuelle hindringer som busker og kratt.

Huseier må også sørge for tilgjengelighet til tanken, slik at tømningen kan foretas uhindret. Tank med spesiell plassering må merkes slik at den er godt synlig, eller opplyse Ragn-Sells om plassering før tømning. Eks. tank som ligger under terrasse, i hekk/bed, i garasje/bod eller utenfor eiendommen. Eier av eiendom skal informere leietakere dersom det er nødvendig.

For å forhindre eventuell lekkasje av avløpsvann til grunn eller tilstopping av rør, må tømningen utføres snarest. **Kontakt Ragn-Sells AS på tlf. 22 800 800 for å bestille tømning innen 1.september 2022.**

Med hilsen

Christer Orre Hult
konsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.